



RCCT-0901SP
CPU Cooler

Installation
Manual




Parts List




a	CPU Cooler	e	Clip for Socket 478
b	PWM 9cm Fan	f	Fan Clip
c	Clip for LGA 775	g	Screws for Clip
d	Clip for AM2+	h	Thermal Grease

Thermal Grease




Fan Connecting



Intel LGA 775

3



4

Install




Lock !

Un-Install




Release !

2



1



English

1. Remove the protective film from the heatsink base, then attach the mounting clip. **Image: 1**
2. Apply the thermal grease onto the CPU heat spreader, then mount the heatsink onto the motherboard. **Image: Thermal Grease, 2, 3**
3. Push down the Push-Pin until you hear the clicking noise, then turn the anchor to clockwise to secure the heatsink. **Image: 4**
4. Connect the fan cable. **Image: Fan Connecting**

Français

1. Retirez le film protecteur de la base du dissipateur thermique, puis attachez le clip de fixation. **Image 1**
2. Appliquez la graisse thermique sur le processeur de dissipation de chaleur, puis montez le dissipateur thermique sur la carte mère. **Image "Thermal Grease", 2 et 3**
3. Poussez la goupille vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis tournez le point d'attache dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bien attacher le dissipateur thermique. **Image 4**
4. Connectez le câble du ventilateur.

Deutsch

1. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die Befestigungsclips an. **Bild: 1**
2. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf den CPU-Heatspreader auf und befestigen Sie dann den Kühler auf dem Mainboard. **Bild: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Drücken Sie die Pushpins, bis sie mit einem klickendem Geräusch einrasten und drehen Sie dann die Verankerung im Uhrzeigersinn, um den Kühler zu befestigen. **Bild: 4**
4. Schließen Sie das Lüfterkabel an. **Bild: "Fan Connecting"**

Español

1. Retire la película protectora de la base del disipador de calor, luego coloque el gancho de instalación. **Figura: 1**
2. Aplique la grasa termal sobre la espátula de calor del CPU, luego instale el disipador de calor en la tarjeta madre. **Figura: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Empuje hacia abajo la tachuela hasta que escuche el sonido de encaje, luego gire el ancla en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar el disipador de calor.
4. Conecte el cable del ventilador. **Figura: "Fan Connecting"**


Русский

1. Удалите защитную пленку с подложки радиатора и приверните крепление. **Изображение: 1**
2. Равномерно распределите термопасту по крышке процессора и закрепите кулер на материнской плате. **Изображение: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Осторожно надавите на черные шляпки, пока не услышите звук щелчка и поверните шляпки по часовой стрелки, чтобы закрепить кулер. **Изображение: 4**
4. Подключите провод вентилятора. **Изображение: "Fan Connecting"**


日本語

1. 本体受熱版の保護シートを剥がし、クリップを取り付けて下さい。 **図1**
2. CPUのヒートスプレッダー部にサーマルグリースを薄く塗布します。 **図"Thermal Grease"**
3. アンカー部分をしっかりマザーボード上のCPUクーラー固定穴に差し込み、使用中に外れない様に固定します。 **図2 / 図3 / 図4**
4. ファンコネクタをマザーボードに接続して下さい。 **図"Fan Connecting"**


3



1



2



1. Remove the protective film from the heatsink base, then attach the mounting clip. **Image: 1**
2. Apply the thermal grease onto the CPU heat spreader, then mount the heatsink onto the motherboard. **Image: Thermal Grease, 2, 3**
3. Connect the fan cable. **Image: Fan Connecting**

Français

1. Retirez le film protecteur de la base du dissipateur thermique, puis attachez le clip de fixation. **Image 1**
2. Appliquez la graisse thermique sur le processeur de dissipation de chaleur, puis montez le dissipateur thermique sur la carte mère. **Image "Thermal Grease", 2 et 3.**
3. Connectez le câble du ventilateur. **Image "Fan Connecting"**

Deutsch

1. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die Befestigungsclips an. **Bild: 1**
2. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf den CPU-Heatspreader auf und befestigen Sie dann den Kühler auf dem Mainboard. **Bild: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Schließen Sie das Lüfterkabel an. **Bild: "Fan Connecting"**

Español

1. Retire la película protectora de la base del dissipador de calor, luego coloque el gancho de instalación. **Figura: 1**
2. Aplique la grasa termal sobre la espátula de calor del CPU, luego instale el dissipador de calor en la tarjeta madre. **Figura: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Conecte el cable del ventilador. **Figura: "Fan Connecting"**

Русский

1. Удалите защитную пленку с подложки радиатора и приверните крепление. **Изображение: 1**
2. Равномерно распределите термопасту по крышке процессора и закрепите кулер на материнской плате. **Изображение: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Подключите провод вентилятора. **Изображение: "Fan Connecting"**

日本語

1. 本体受熱版の保護シートを剥がし、クリップを取り付けて下さい。図1
2. CPUのヒートスプレッダー部にサーマルグリースを薄く塗布し、マザーボード上のCPUクーラー固定用リテンション部に片方づつクリップ引っ掛け、しっかり固定して下さい。図"Thermal Grease" / 図2 / 図3
3. ファンコネクタをマザーボードに接続して下さい。図"Fan Connecting"

AMD Socket AM2+
(754/939/940/AM2)

English

1. Remove the protective film from the heatsink base, then attach the mounting clip. **Image: 1**
2. Apply the thermal grease onto the CPU heat spreader, then mount the heatsink onto the motherboard. **Image: Thermal Grease, 2, 3**
3. Connect the fan cable. **Image: Fan Connecting**

Français

1. Retirez le film protecteur de la base du dissipateur thermique, puis attachez le clip de fixation. **Image 1**
2. Appliquez la graisse thermique sur le processeur de dissipation de chaleur, puis montez le dissipateur thermique sur la carte mère. **Image "Thermal Grease", 2 et 3.**
3. Connectez le câble du ventilateur. **Image "Fan Connecting"**

Deutsch

1. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie die Befestigungsclips an. **Bild: 1**
2. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf den CPU-Heatspreader auf und befestigen Sie dann den Kühler auf dem Mainboard. **Bild: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Schließen Sie das Lüfterkabel an. **Bild: "Fan Connecting"**

Español

1. Retire la película protectora de la base del dissipador de calor, luego coloque el gancho de instalación. **Figura: 1**
2. Aplique la grasa termal sobre la espátula de calor del CPU, luego instale el dissipador de calor en la tarjeta madre. **Figura: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Conecte el cable del ventilador. **Figura: "Fan Connecting"**


Русский

1. Удалите защитную пленку с подложки радиатора и приверните крепление. **Изображение: 1**
2. Равномерно распределите термопасту по крышке процессора и закрепите кулер на материнской плате. **Изображение: "Thermal Grease", 2, 3**
3. Подключите провод вентилятора. **Изображение: "Fan Connecting"**


日本語

1. 本体受熱版の保護シートを剥がし、クリップを取り付けて下さい。図1
2. CPUのヒートスプレッダー部にサーマルグリースを薄く塗布し、マザーボード上のCPUクーラー固定用リテンション部に片方づつクリップ引っ掛け、しっかり固定して下さい。図"Thermal Grease" / 図2 / 図3
3. ファンコネクタをマザーボードに接続して下さい。図"Fan Connecting"

1



3



2

