

**Revision C**



# SAMURAI Z

CPU Cooler

## INSTALLATION GUIDE

パーツリスト / Items List / Liste des éléments / Lieferumfang / Lista de elementos / Комплект

SAMURAI Z Cooler 本体 /  
SAMURAI Z Heatsink /  
Dissipateur thermique en SAMURAI Z /  
SAMURAI Z Kühlkörper /  
Disipador de calor de SAMURAI Z /  
Кулер SAMURAI Z ..... 1

Socket 478用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket 478 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478 /  
Metallbefestigungsklemme für Sockel 478 /  
Clip de ensamble metálico para el Socket 478 /  
Крепление для сокета 478 ..... 2

Socket LGA 775,1366用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1366 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1366 /  
Metallbefestigungsklemme für Sockel LGA 775 und 1366 /  
Clip de ensamble metálico para el Sockel LGA 775,1366 /  
Крепление для сокета LGA 775,1366 ..... 2

Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3用取り付け金具 /  
Metal Assembly Clip for Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3 /  
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 /  
Metallbefestigungsklemme für Sockel 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 /  
Clip de ensamble metálico para el Sockel 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 /  
Крепление для сокета 754,939,940,AM2,AM2+,AM3 ..... 2

92mmファン 25mm厚 /  
92 mm/25 mm Thickness Fan /  
Epaisseur du ventilateur 92 mm/25 mm /  
92 mm Lüfter mit 25 mm Stärke /  
Ventilador con grosor de 92 mm/25 mm /  
Вентилятор толщиной 92 мм/25 мм ..... 1



92mmファン装着用クリップ /  
Clip for 92 mm Fan /  
Clip de ventilateur 92 mm /  
Klemme für den 92 mm Lüfter /  
Clip para el ventilador de 92 mm /  
Клипса для 92 мм вентилятора ..... 2

シリコングリス /  
Thermal Grease /  
Graisse de conduction thermique /  
Wärmeleitpaste /  
Grasa térmica /  
Термопаста ..... 1



インストールガイド /  
Installation Guide /  
Mode d'emploi /  
Einbauanleitung /  
Guía de Instalación /  
Руководство по установке ..... 1

1


### Socket 478



クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを引き剥がし、図のようにSocket 478取り付け金具をクーラー本体にカチリといで奥に完全に押し込み取り付けます。



コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。取り付け金具の留め具部分をブラケットの4つの穴に差し込んで下さい。取り付け金具を取り付ける際、ブラケット部分を損傷しないようお気を付け下さい。



ファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

#### English

① Remove the protection film from the heatsink base, then insert the "Metal Assembly Clip for Socket 478" into both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the clips until you hear a clicking noise so the clips will not come off.  
 ② Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.  
 ③ Gently place the heatsink onto the CPU core.  
 ④ Insert the tip portion of the clip into the each hole (total 4) of the retention bracket. Please insert the clips gently in order to prevent damaging the retention bracket.  
 ⑤ Connect the fan sensor wire to the motherboard.

#### French

① Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478" des deux côtés du dissipateur thermique comme indiqué sur l'image 1. Assurez-vous de bien enficher les broches jusqu'à entendre un "clic", pour que les broches ne se déboîtent pas.  
 ② Étalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du cœur du CPU.  
 ③ Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le cœur du CPU.  
 ④ Insérez les clips de montage sur les 4 trous du guide de rétention. Veuillez insérer les clips doucement afin de ne pas endommager le guide de rétention.  
 ⑤ Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant connecteur correspondant sur la carte.

#### Deutsch

① Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörper und setzen sie die "Metallbefestigungsklemme für Sockel 478" an beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.  
 ② Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.  
 ③ Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.  
 ④ Verbinden Sie nun die Klemmen mit den dafür vorgesehenen Löchern der Mainboardhalterung, wie im Bild gezeigt, um den Kühlkörper zu befestigen. Bitte führen Sie diese Schritte vorsichtig durch, um Schäden am Mainboard zu vermeiden.  
 ⑤ Verbinden Sie nun das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem CPU-Lüfter Anschluss auf dem Mainboard.



#### Español

① Remueva el film protector de la base del dispersor de calor, luego inserte el "Clip de ensamble metálico para el Sockel 478" en ambos lados del dispersor de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor, asegúrese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten.  
 ② Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.  
 ③ Coloque suavemente el dispersor de calor sobre el núcleo del CPU.  
 ④ Inserte la parte puntiaguda del clip en cada orificio (en total 4) del soporte de retención. Inserte los clips suavemente para no dañar el soporte de retención.  
 ⑤ Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.



#### Русский

① Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для сокета 478 как показано на рисунке 1.  
 ② Равномерно распределите термопасту по крышки процессора.  
 ③ Осторожно установите кулер на крышки процессора.  
 ④ Зашепкните клипсы за ушки крепительной рамки. Будьте осторожны при этом, чтобы избежать повреждений крепительной рамки.  
 ⑤ Подсоедините провод вентилятора к 4-штырьковому разъему питания на материнской плате.


# Socket LGA 775,1366



クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを引き剥がし、図のようにLGA用取り付け金具をクーラー本体にカチりというまで奥に完全に押し込み取り付けます。



コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。




CPUソケットの周りにある4つの穴に、LGA用取り付け金具のアンカーの半透明部分を差し込んだ後、アンカーの黒い部分を下にカチリとなるまで押して下さい。取り付けの際は、アンカー部分でマザーボードを傷つけないようにお気をつけ下さい。

※CPUソケットの周りにある4つの穴に取り付け出来る位置へアンカ一部分をスライドさせて下さい。

ファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

4

5



- ①同梱時、図のような状態になっている場合は、上記矢印の方向に回転してください。
- ②黒い部分を下方にカチリとなるまで押し、マザーボードに固定します。
- ③下方に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。

## English

- ①If the "Push-Pin" is shown as image 1 in the beginning, please turn the "Push-Pin" to the direction shown by the arrow.
- ②Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking" noise.
- ③By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

## Français

- ①Si les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les points de fixation dans la direction indiquée par la flèche.
- ②Pousser vers le bas la partie noire des points de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un click de verrouillage.
- ③En poussant vers le bas, les points de fixation sont parfaitement sécurisés.

## Deutsch

- ①Sollte der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen bitte in die im Bild gezeigte Pfeilrichtung zurück.
- ②Drücken Sie jeweils von oben auf den schwarzen Kopf der "Push Pins", bis Sie ein Einrastgeräusch hören.
- ③Beim Runterdrücken rasten die "Push Pins" ein und werden so sicher befestigt.

## Español

- ①Si al inicio el "Pasador de fijación" se encuentra en el estado mostrado en la imagen 1, gire el "Pasador de fijación" hacia la dirección mostrada por la flecha.
- ②Empuje hacia abajo la porción negra del "Pasador de fijación" hasta que escuche un "clic".
- ③Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijación" estará firmemente asegurado.

## Русский

- ①Если состояние «Push-Pin»-зашелок соответствует изображению (1) на рисунке сверху, пожалуйста следуйте указаниям на рисунке.
- ②Осторожно надавите на черную шляпку, пока не услышите звук щелчка.
- ③За счет надавливания происходит жесткая фиксация пластмассовых защелок.

## English

- ①Remove the protection film from the heatsink base, then insert the "Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1366" into both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the clips until you hear a clicking noise so the clips will not come off.
- ②Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
- ③Gently place the heatsink onto the CPU core.
- ④Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent damaging the motherboard.
- ※Slide the anchor towards the 4 holes around the CPU socket in order to complete the installation.
- ⑤Connect the fan sensor wire to the motherboard.

## Français

- ①Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le "clip d'assemblage métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1366" des deux côtés du dissipateur thermique comme indiqué sur l'image 1. Assurez-vous de bien enficher les broches jusqu'à entendre un "clic", pour que les broches ne se déboitent pas.
- ②Étalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du cœur du CPU.
- ③Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le cœur du CPU.
- ④Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket du processeur. Ensuite poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'à entendre un clic de verrouillage tout en faisant attention à ne pas endommager la carte mère.
- ※Faites glisser le support vers les 4 trous situés sur le socket du processeur pour compléter l'installation.
- ⑤Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant connecteur sur la carte.

## Deutsch

- ①Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörper und setzen sie die "Metallbefestigungsklemme für Socket LGA 775 und 1366" an beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.
- ②Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.
- ③Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.
- ④Setzen Sie die weißen Spitzen der Klemmen in die dafür vorgesehenen vier Löcher im Mainboard ein.
- ※Bringen Sie die weißen Spitzen der Push Pins in die richtige Ausrichtung, damit der Einbau erfolgreich durchgeführt werden kann.
- ⑤Verbinden Sie nun das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem CPU-Lüfter Anschluss auf dem Mainboard.


## Español

- ①Remueva el film protector de la base del disipador de calor, luego inserte el "Clip de ensamble metálico para el Socket LGA 775,1366" en ambos lados del disipador de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor, asegúrese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten.
- ②Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.
- ③Coloque suavemente el disipador de calor sobre el núcleo del CPU.
- ④Inserte la parte puntiaguda del "Pasador de fijación" en los 4 orificios alrededor del socket del CPU, después empuje la porción negra del "Pasador de fijación" hasta que escuche un "clic". Inserte suavemente el "Pasador de fijación" para prevenir daños en la tarjeta madre.
- ※Deslice el andaje hacia los 4 orificios alrededor del socket del CPU para finalizar la instalación.
- ⑤Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

## Русский

- ①Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для сокета LGA 775,1366 как показано на рисунке 1.
- ②Равномерно распределите термопасту на крышке процессора.
- ③Осторожно установите куплер на крышу процессора.
- ④Вставьте белые острые пластмассовые защелки (Push-Pin) в отверстия вокруг сокета и осторожно надавите на черные шляпки, пока не услышите звук щелчка. Не применяйте при этом чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждений материнской платы.
- ※Монтаж завершен, если все 4 Push-Pin зафиксированы в отверстиях вокруг процессорного сокета.
- ⑤Подсоедините провод вентилятора к 4-штырковому разъему питания на материнской плате.

アンカーの取り付け方法  
How to Install the "Push Pin"



- ①上方に引っ張れないよう固定されていますので黒い部分を図の矢印方向に回転させて上方に引っ張ります。
- ②黒い部分を上方に引っ張り出します。
- ③黒い部分を図の矢印方向に回転させてアンカーが下方に押し込めないように固定させます。
- ④最後にアンカーの半透明部分をマザーボードから外します。

## English

- ①In order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
- ②Pull up the "Push-Pin".
- ③Turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
- ④Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

## Français

- ①Afin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ②Tirer vers le haut.
- ③Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ④Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte.

## Deutsch

- ①Um die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
- ②Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.
- ③Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
- ④Nun können Sie auch den weißen Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.



## Español

- ①Para quitar el "Pasador de fijación", gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.
- ②Tire hacia arriba el "Pasador de fijación".
- ③Gire la porción negra del "Pasador de fijación" como se muestra en la imagen.
- ④Quite la porción blanca del "Pasador de fijación" de la tarjeta madre.



## Русский

- ①Чтобы удалить "Push-Pin", поверните черную шляпку пластмассовых защелок как показано на рисунке.
- ②Потяните шляпку вверх насколько возможно.
- ③Поверните шляпку опять как показано на рисунке.
- ④Теперь можно удалить "Push-Pin" с материнской платы.


# Socket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3



クーラー本体底面(コア接触面)の保護シートを引き剥がし、図のようにSocket 754,939,940,AM2,AM2+,AM3用取り付け金具をクーラー本体にカチリというまで奥に完全に押し込み取り付けます。



コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。



ファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

## English

- ① Remove the protection film from the heatsink base, then insert the "Metal Assembly Clip for Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3" into both side of the heatsink as shown in the Image 1. Please make sure to completely insert the clips until you hear a clicking noise so the clips will not come off.
- ② Gently place the heatsink onto the CPU core.
- ③ Hook the clip into the retention bracket (both side) as shown in the image 4 to secure the heatsink.
- ④ Connect the fan sensor wire to the motherboard.

## Français

- ① Retirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3" des deux côtés du dissipateur thermique comme indiqué sur l'image 1. Assurez-vous de bien enfoncez les broches jusqu'à entendre un "clic", pour que les broches ne se débloquent pas.
- ② Étalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du cœur du CPU.
- ③ Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le cœur du CPU.
- ④ Accrochez le clip au support de blocage (des deux côtés) comme indiqué sur la Figure 4, pour bien fixer le dissipateur.
- ⑤ Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant connecteur correspondant sur la carte.

## Deutsch

- ① Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörper und setzen sie die "Metallbefestigungsklemme für Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+ und AM3" an beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.
- ② Verteilen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Heatspreaders.
- ③ Setzen Sie den Kühlkörper vorsichtig auf den CPU-Kern.
- ④ Verbinden Sie nun die Klemmen an beiden Seiten mit dem Retentionmodul am Mainboard.
- ⑤ Verbinden Sie nun das 4-polige Lüfteranschlusskabel mit dem CPU-Lüfter Anschluss auf dem Mainboard.

## Español

- ① Remueva el film protector de la base del disipador de calor, luego inserte el "Clip de ensamble metálico para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3" en ambos lados del disipador de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor, asegúrese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten.
- ② Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del núcleo del CPU.
- ③ Coloque suavemente el disipador de calor sobre el núcleo del CPU.
- ④ Enganche el clip en el soporte de retención (ambos lados) como se muestra en la imagen 4 para fijar el disipador de calor.
- ⑤ Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

## Русский

- ① Удалите защитную пленку с подошвы радиатора и привинтите крепление для сокета 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 как показано на рисунке 1.
- ② Равномерно распределите термопасту по крыльце процессора.
- ③ Осторожно установите куплер на крышку процессора.
- ④ Зашелкните клипсы последовательно с обеих сторон за выступы крепительной рамки как показано на рисунке 4.
- ⑤ Подсоедините провод вентилятора к 4-штырковому разъему питания на материнской плате.