




Installation Guide


パーツリスト [Package Contains / Paket enthält / Le Paquet Contient]

パーツ名 [Items List / Artikelliste / Liste D'Articles]	数量 [Quantity / Anzahl / Quantité]	パーツ名 [Items List / Artikelliste / Liste D'Articles]	数量 [Quantity / Anzahl / Quantité]
峰 Cooler 本体 [Mine Cooler Heatsink / Mine Kühlkörper / Radiateur Mine]	1pc	100mmクーラーファン(本体に装着済) [100mm Fan (Attached) / 100mm Lüfter (Angebaut) / Ventilateur De 100mm (Joint)]	1pc
LGA 775用取り付け金具 [Metal Assembly Clip for LGA 775 / Verbindungsklemme für Sockel (LGA) 775 / clips de montage pour Socket (LGA) 775]	2pcs	100mmクーラーファン装着用ネジ(本体に装着済) [Screw for 100mm Fan (Attached) / Schraube für den 100mm Lüfter (Angebaut) / Vis pour le ventilateur de 100mm (Joint)]	2pcs
Socket 478用取り付け金具 [Metal Assembly Clip for Socket478 / Verbindungsklemme für Sockel 478 / clips de montage pour Socket 478]	2pcs	シリコングリス [Thermal Grease / Wärmeleitpaste / Graisse Thermique]	1pc
Socket 754,939,940,AM2用取り付け金具 [Metal Assembly Clip for Socket754,939,940,AM2 / Verbindungsklemme für Sockel 754,939,940,AM2 / clips de montage pour Socket 754,939,940,AM2]	2pcs	インストールガイド [Installation Guide / Installationsanleitung / Guide D'Installation]	1pc


Socket 478




マザーボードに取り付けたCPUのコア部分にシリコングリスを薄く均一に塗って下さい。




図のようにSocket 478用金具をクーラー本体に取り付けます。外れないようにカチリというまで差し込み部分を奥まで完全に押し込んで下さい。



クーラー本体底面(コア接触面)保護シートを引き剥がしたら、コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。



金具の爪部分をリテンション・ブラケットの4つの穴に差し込んで下さい。ブラケットを取り付ける際、ブラケット部分を損傷しないようお気を付下さい。



クーラーファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

English

- Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
- Insert the Metal Assembly Clip for Socket 478 into both side of the heatsink as shown in the image. Please make sure to completely insert the clips so the clips will not come off.
- Remove the protection film from the heatsink base, and gently place the heatsink onto the CPU core.
- Insert the tip portion of the clip into the each hole (total 4) of the retention bracket. Please insert the clips gently in order to prevent damaging the retention bracket.
- Connect the fan sensor wire to the motherboard.


Deutsch

- Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Kerns.
- Setzen Sie die Verbindungsklemmen für den Sockel 478 auf beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 2 vorgeführt. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen komplett drin sind und nicht heraus fallen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörperkern und setzen Sie diesen dann vorsichtig auf den CPU-Kern.
- Verbinden Sie die abstehenden Haken der Verbindungsklemmen mit den jeweils dafür vorgesehenen Löchern in der Halterung (insgesamt vier). Bitte führen Sie diesen Schritt vorsichtig durch, um Schäden vorzubeugen.
- Verbinden Sie nun das 3-polige Lüfteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard.


Français

- Appliquer une fine couche de graisse thermique à la surface du processeur.
- Insérer les clips de montage pour Socket 478 à l'intérieur du dissipateur (fentes de chaque côté; cf. image ci-dessus). Veuillez vous assurer de les avoir complètement enfoncé afin que le système ne se détache pas du dissipateur.
- Enlever le film de protection situé à la base du dissipateur et positionner le délicatement au centre du processeur.
- Insérer les clips de montage sur les 4 trous du guide de rétention. Veuillez insérer les clips doucement afin de ne pas endommager le guide de rétention.
- Pour finir, connecter le câble du ventilateur du dissipateur sur la carte mère.


Socket 754,939,940,AM2




マザーボードに取り付けたCPUのコア部分にシリコングリスを薄く均一に塗って下さい。




図のようにSocket 754,939,940,AM2用金具をクーラー本体に取り付けます。外れないようにカチリというまで差し込み部分を奥まで完全に押し込んで下さい。



クーラー本体底面(コア接触面)保護シートを引き剥がしたら、コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。



金具の切り欠き部分をブラケットの両方の突起に取り付けます。金具についてるレバーを図のように指で擒んで回しますと切り欠き部分が上方に移動しクーラー本体を固定します。



クーラーファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

English

- Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
- Insert the Metal Assembly Clip for Socket 754,939,940,AM2 into both side of the heatsink as shown in the image. Please make sure to completely insert the clips so the clips will not come off.
- Remove the protection film from the heatsink base, and gently place the heatsink onto the CPU core.
- Insert the clip into the retention bracket (both side) as shown in the image, then turn the lever (by holding them with your fingers) towards the direction shown in the image to secure the heatsink.
- Connect the fan sensor wire to the motherboard.


Deutsch

- Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Kerns.
- Setzen Sie die Verbindungsklemmen für den Sockel 754,939,940,AM2 auf beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 2 vorgeführt. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen komplett drin sind und nicht heraus fallen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörperkern und setzen Sie diesen dann vorsichtig auf den CPU-Kern.
- Verbinden Sie nun die Klemmen an beiden Seiten mit der Mainboardhalterung und drehen Sie dann die beiden Hebel, wie auf dem Bild gezeigt, um den Kühlkörper zu befestigen. Bitte führen Sie diese Schritte vorsichtig durch, um Schäden vorzubeugen.
- Verbinden Sie nun das 3-polige Lüfteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard.


Français

- Appliquer une fine couche de graisse thermique à la surface du processeur.
- Insérer les clips de montage pour Socket 754,939,940,AM2 à l'intérieur du dissipateur (fentes de chaque côté; cf. image ci-dessus). Veuillez vous assurer de les avoir complètement enfoncé afin que le système ne se détache pas du dissipateur.
- Enlever le film de protection situé à la base du dissipateur et positionner le délicatement au centre du processeur.
- Insérer les clips de montage sur le guide de rétention des deux côtés ensuite faire pivoter le levier comme dans l'image afin de sécuriser le dissipateur.
- Pour finir, connecter le câble du ventilateur du dissipateur sur la carte mère.


LGA 775




マザーボードに取り付けたCPUのコア部分にシリコングリスを薄く均一に塗って下さい。




図のようにLGA 775用金具をクーラー本体に取り付けます。外れないようにカチリというまで差し込み部分を奥まで完全に押し込んで下さい。



クーラー本体底面(コア接触面)保護シートを引き剥がしたら、コア接触面がCPUのコア部分と平行になるように載せて下さい。



CPUソケットの周りにある4つの穴に、取り付け金具のアンカーの半透明部分を差し込んだ後、アンカーの黒い部分を下にカチリとなるまで押して下さい。取り付けの際、アンカーパートでマザーボードを傷つけないようお気を付け下さい。



クーラーファンのコネクタをマザーボードに取り付けて下さい。

English

- ①Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.
- ②Insert the Metal Assembly Clip for LGA 775 into both side of the heatsink as shown in the image. Please make sure to completely insert the clips so the clips will not come off.
- ③Remove the protection film from the heatsink base, and gently place the heatsink onto the CPU core.
- ④Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent damaging the motherboard.
- ⑤Connect the fan sensor wire to the motherboard.


Deutsch

- ①Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der gesamten Fläche des CPU-Kerns.
- ②Setzen Sie die Verbindungsclips für den Sockel (LGA) 775 auf beiden Seiten des Kühlkörpers ein, wie auf dem Bild 2 vorgeführt. Stellen Sie sicher, dass die Klammern komplett drin sind und nicht heraus fallen.
- ③Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kühlkörperkern und setzen Sie diesen dann vorsichtig auf den CPU-Kern.
- ④Schieben Sie den weißen Teil der "Push Pins" in die 4 Löcher, die um den Sockel herum angeordnet sind. Drücken Sie dann auf den jeweils schwarzen Teil der "Push Pins", bis Sie ein "Klicken" hören. Bitte führen Sie diese Schritte vorsichtig durch, um Schäden vorzubeugen.
- ⑤Verbinden Sie nun das 3-polige Lüfteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard.

Français

- ①Appliquer une fine couche de graisse thermique à la surface du processeur.
- ②Insérer les clips de montage pour Socket (LGA) 775 à l'intérieur du dissipateur (fentes de chaque côté; cf. image ci-dessus). Veuillez vous assurer de les avoir complètement enfonce afin que le système ne se détache pas du dissipateur.
- ③Enlever le film de protection situé à la base du dissipateur et positionner le délicatement au centre du processeur.
- ④Inserer la partie blanche des points de fixation dans les 4 trous du Socket du processeur. Ensuite, pousser vers le bas la partie noire jusqu'à ce que vous entendiez un click de verrouillage. Veuillez vous assurer d'avoir complètement enfonce les points de fixation afin de ne pas endommager la carte mère.
- ⑤Pour finir, connecter le câble du ventilateur du dissipateur sur la carte mère.

アンカーの取り付け方法 How to Install the "Push Pin"




- ①黒い部分を下方にカチリとなるまで押し、マザーボードに固定します。
- ②下に押すことにより、アンカーが抜けないように固定されます。

English

- ①Push down the black portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise.
- ②By pushing it down, the "Push Pin" will be firmly secured.

アンカーの取り外し方法 How to Remove the "Push Pin"



- ①上方に引っ張れないように固定されてますので黒い部分を図の矢印方向に回転させて上方に引っ張るようにします。
- ②黒い部分を上方に引っ張り出します。
- ③黒い部分を図の矢印方向に回転させてアンカーが下方に押し込めないように固定せます。
- ④最後にアンカーの半透明部分をマザーボードから外します。

English

- ①In order to remove the "Push Pin", turn the black portion of the "Push Pin" as shown in the image.
- ②Pull up the "Push Pin".
- ③Turn the black portion of the "Push Pin" as shown in the image.
- ④Remove the white portion of "Push Pin" from the motherboard.

Deutsch


French

- ①Um die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
- ②Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.
- ③Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.
- ④Nun können Sie auch den weißen Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.


Français

- ①Afin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ②Tirer vers le haut.
- ③Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ④Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte mère.


Cooler Fan




クーラーファンをCPUクーラー本体の台座部分(図参照)にある出っ張りにはまるように載せて下さい。



図のようにクーラーファンが中央に来るよう設置して下さい。



クーラー本体の台座部分にある2本のネジを、クーラーファンがしっかりと固定されるまで締めて下さい。



当製品は25mm厚の60mmから140mmまでのクーラーファンが装着可能です。(100mmクーラーファン標準装備)
※クーラーファンの構造によっては取り付けが出来ない場合があります。

English

- ①Place the fan onto the heatsink as shown in the image.
- ②Make sure to place the fan in the center position as shown in the image.
- ③Secure the fan by turning the 2 screws located at the side of the heatsink.
- ※This heatsink can support from 60mm to 140mm size fan (25mm thickness). The package comes with 100mm fan. *Depending on the fan structure, it may not be possible to mount a fan.

Deutsch

- ①Bringen Sie den Lüfter an dem Kühlkörper an, wie es auf dem ersten Bild gezeigt wird.
- ②Achten Sie darauf, dass der Lüfter in der Mitte plaziert wird.
- ③Befestigen Sie nun den Lüfter, indem Sie die beiden Schrauben fest drehen, die sich an der Seite des Kühlkörpers befinden.
- ※Der Kühlkörper unterstützt Lüfter in den Größen 60mm bis hin zu 140mm(25mm Stärke). Im Lieferumfang befindet sich ein 100mm Lüfter. *Nicht standardgemäße Lüfter können unter Umständen nicht passen.

Français

- ①Installez le ventilateur sur le dissipateur comme sur l'image.
- ②Faites attention à bien positionner et centrer le ventilateur. (voir image).
- ③Fixez le ventilateur en serrant les 2 vis situées sur le côté du dissipateur.
- ※Ce dissipateur est compatible avec des ventilateurs de 60mm jusqu'à 140mm (25mm d'épaisseur). Le kit contient un ventilateur de 100mm . *Tous les types de ventilateur ne peuvent pas être installés sur ce produit, cela dépend de la structure du ventilateur.